

第三章 布矿准备

一、信息确认

- 1、现场是否有空余机位；
- 2、现场是否有闲置负荷(以上要求提供准备布矿机型、功耗等信息方便现场参考、核算)；
- 3、确认现场是否具备维护能力；
- 4、确认该机型是否需要现场维修、现场有无维修能力；

二、技术支持

- 1、提供相关机型维护手册或现场维护指导；
- 2、提供维修指导书或现场维修指导；
- 3、提供维修相关物料编码用于现场申请物料；
- 4、提供相关机型维修时所需工、器具或资料；

三、信息提供

提供矿机相关信息，包括但不限于：

- 1、矿池信息；
- 2、固件版本；
- 3、客户归属；
- 4、矿机算力标准（理论算力）；
- 5、矿机功耗标准（理论功耗）；
- 6、矿机异常数据参数标准，如 HW 值、WU 值；